



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε.

Έδρα Εταιρείας: Πύργος Αθηνών, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210.77.99.622, Φαξ: 210.77.97.670

Εργοστάσιο: Σχηματάρι Βιοιωτίας, Ταχ. Θυρίδα 23, 320 09 Σχηματάρι
Τηλ.: 22620-52000, Φαξ: 210-88.38.714, 22620-52170
www.haicorp.com – Αρ. ΓΕΜΗ 000297501000

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 1230-2022-10- 174/18-10-2022

2Η ΣΕΙΡΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ 963/2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ	ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΑΒ
<p>«Παρακαλώ όπως μας αποστείλετε την σχετική βιβλιογραφία, καθώς και τις κάρτες εργασίας που αναφέρονται εντός της διακήρυξης 963/2022 ότι θα πρέπει να εκτελέσει ο Ανάδοχος. Παρακάτω παραθέτουμε την σχετική λίστα</p> <p>2.1.1 Αφαιρέσεις Απαρτίων</p> <p>Σχετική βιβλιογραφία</p> <p>-Η model: SMP 515-C-100 (CARDS A, B, C), SMP 515-B, TM 382C-2-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11, T.O 1-1-691, T.O 1C-130A-2-CL-3, T.O 1C-130A-3, T.O 13A1-1-1</p>	<p>Θα δοθεί πρόσβαση στην βιβλιογραφία και στις κάρτες εργασίας, με την έγκριση της ΠΑ, μετά την υπογραφή της σύμβασης.</p>

-B model: T. O 1C-130B-2-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13,

T.O 1C-130B-4,

T.O 1C-130A-2CL-5T,

T.O 1C-130A-2-2CL-3,

T.O 1C-130A-23,

TO 1C-130A-2-2CL-5,

T.O 1-1-691,

T.O 1C-130A-3,

SMP 515-C-100 (CARDS C and SP)

SMP 515-B,

T.O 2J-T56-54,

T.O 2J-T56-56,

T.O 15A4-73-3

- Προετοιμασία του Α/φους για πλύσιμο και / ή απόχρωση
- Αφαιρέσεις παρελκομένων και υλικών ώστε να δρομολογηθούν στα υποστηρικτικά συνεργεία
- Αφαιρέσεις συσκευών, ελίκων και κινητήρων

2.1.2 Επισκευές – τροποποιήσεις – αναβαθμίσεις

Σχετική βιβλιογραφία

-H model: SMP 583,

SMP 894,

SMP 515-C-100 (CARDS C, ST, SP),

T.O 1C-130A-3,

T.O 1C-130A-36,

T.O 5-1-2,

FM 382C-54D,

T.O 5-1-2,

T.O 3H1-18-2,

T.O 1C-130A-6,

All SBs AND TCTOs σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

-B model: T.O 1C-130A-23,

T.O 1C-130A-3,

T.O 1C-130A-36,

T.O 1-1-3,

T.O 1C-130A-6WC-15,

T.O 5-1-2,

T.O 1C-130A-6,

All SBs and TCTOs σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη

- *Επισκευές, προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης*
- *Δομικές επισκευές σύμφωνα με τα ευρήματα του ποιοτικού ελέγχου της*

EAB και τις απαιτήσεις του πελάτη

- *Εφαρμογή τροποποιήσεων και ή αναβαθμίσεων όπου απαιτείται, (π.χ. SFAR 88 – Σχετική βιβλιογραφία: S.B. 82-523, S.B. 82-795, S.B. 82-772, S.B. 82-773, SB 82-770, SB 82-808)*

2.1.3 Τοποθετήσεις - ρυθμίσεις

Σχετική βιβλιογραφία

-H model: SMP 515-C-100 (CARDS SP,ST),

T.O 13C10-4-1,

TM 382C-2-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11

-B model: SMP 515-C-100 (CARDS SP),

T.O 13C10-4-1,

T. O 1C-130B-2-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13,

T.O 1C-130B-4

2.1.4 Λειτουργικοί έλεγχοι

Σχετική βιβλιογραφία

-H model: SMP 515-C-100 (CARDS A, B, C, SP, ST),

T.O 13C10-4-1,

T.O 1-1-8,

TM 382C-2-1,-2,-3,-4,-5,-6,-7,-8,-9,-10,-11

T.M 382C-5,

T.O 1-1B-50,

T.O15X-1-1,

SMP 515-B

-B model: T.O 1-1-8,

T.O 1C-130B-2-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13,

T.O 1C-130B-4,

T.O 01-1B-40,

T.O 1C-130B-2-4CL-1

2.1.5 Τελικές εργασίες - επιθεωρήσεις

Σχετική βιβλιογραφία

-H model:

SMP 515-C-100 (CARDS A)

SMP 581,

T.O 1-1B-50,

T.M 382C-5

-B model:

T.O 1C-130A-6WC-13,

T.O 1C-130A-6WC-12»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.

Ακριβές αντίγραφο